














































## ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

РАЗМЕР, ММ 50X50	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ. 2.5	ПЛАСТИК, РУБ.		
 M01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ	 M02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)	 M03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ	 M04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	 M05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ
 M06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ	 M07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ	 M08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ЩИТКЕ	 M09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ	 M10 ПРОХОД ЗДЕСЬ
 M11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК	 M12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ	 M13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ	 M14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ	 M15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ

РАЗМЕР, ММ 100X100	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ. 4	ПЛАСТИК, РУБ. 10		
 M01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ	 M02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)	 M03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ	 M04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	 M05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ
 M06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ	 M07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ	 M08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ЩИТКЕ	 M09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ	 M10 ПРОХОД ЗДЕСЬ
 M11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК	 M12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ	 M13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ	 M14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ	 M15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ

РАЗМЕР, ММ 150X150	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ. 8	ПЛАСТИК, РУБ. 25		
 M01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ	 M02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)	 M03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ	 M04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	 M05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ
 M06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ	 M07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ	 M08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ЩИТКЕ	 M09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ	 M10 ПРОХОД ЗДЕСЬ
 M11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК	 M12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ	 M13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ	 M14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ	 M15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ

РАЗМЕР, ММ 200X200	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ. 10	ПЛАСТИК, РУБ. 30		
 M01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ	 M02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)	 M03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ	 M04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	 M05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ



М06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ



М07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ



М08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ШИТКЕ



М09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ



М10 ПРОХОД ЗДЕСЬ



М11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК



М12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ



М13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ



М14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ



М15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
250X250	20	45



М01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ



М02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)



М03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ



М04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



М05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ



М06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ



М07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ



М08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ШИТКЕ



М09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ



М10 ПРОХОД ЗДЕСЬ



М11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК



М12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ



М13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ



М14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ



М15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
300X300	30	80



М01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ



М02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)



М03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ



М04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



М05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ



М06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ



М07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ



М08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ШИТКЕ



М09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ



М10 ПРОХОД ЗДЕСЬ



М11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК



М12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ



М13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ



М14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ



М15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
400X400	55	140



М01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ



М02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)



М03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ



М04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



М05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ



М06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ



М07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ



М08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ШИТКЕ



М09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ



М10 ПРОХОД ЗДЕСЬ



М11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК



М12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ



М13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ



М14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ



М15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
500X500	85	220



**М01 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ**



**М02 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ (ШЛЕМЕ)**



**М03 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ**



**М04 РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**



**М05 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ**



**М06 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ**



**М07 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ**



**М08 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ШИТКЕ**



**М09 РАБОТАТЬ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ (СТРАХОВОЧНОМ) ПОЯСЕ**



**М10 ПРОХОД ЗДЕСЬ**



**М11 ОБЩИЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК**



**М12 ПЕРЕХОДИТЬ ПО НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ**



**М13 ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ**



**М14 ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ**



**М15 КУРИТЬ ЗДЕСЬ**